

Kočevje, 31.10.2024

Opr. št: 01-10/2024

**Društva in klubi ULN, lastniki ULN  
Obratovalci VPS**

**ZADEVA: VARNOSTNO PRIPOROČILO – upoštevanje eksploatacije ULN**

*Veza: Nesreča ULN /G ob na letališču Celje (LJCL) dne 22.10.2024*

V povezavi z izrednim dogodkom ULN giroplana dne 22. oktobra 2024 na letališču Celje (LJCL), kjer je prišlo pri vzletu do izgube nadzora in posledično prisilne zaustavitve s strukturalno poškodbo plovila, Vam v imenu Komisije ULN pri LZS podajam naslednje

## VARNOSTNO PRIPOROČILO

s katerim se lastnikom, operatorjem in vsem ostalim uporabnikom motornih UL naprav (še posebno giroplanov), priporoča dosledno upoštevanje eksploatacije dotične ULN v povezavi z dejanskim stanjem VPS.

Pri uporabi vseh vrst ULN iz prejšnjega odstavka je potrebno posebno pozornost posvečati vsem specifikam posamezne vrste ULN (npr. podvozje tipa tricikel pri giroplanih in motornih zmajih), ki lahko vplivajo na varnost operacij – še posebno vzletanja / pristajanja, ko je zagotavljanje smerne stabilnosti ključnega pomena.

Sočasno je potrebno upoštevati značilnosti in stanje površin VPS glede na dane vremenske razmere (npr. moker teren, luže na asfaltni površini, etc.), ki lahko dodatno poslabšujejo osnovno predvidevanje pilotov glede izvajanja planiranih operacij vzletanja / pristajanja.

Dosledno spoštovanje vseh navedenih faktorjev zmanjšuje možnost neuspelega vzleta / pristanka, še posebno specifičnih ULN, ki imajo podvozje tipa tricikel.

**Dodatna vprašanja in pojasnila so na voljo preko GSM 041/430-745 ali e-pošte: [robi.latin@gmail.com](mailto:robi.latin@gmail.com).**

**dr. Robert LATIN**

Predsednik Komisije ULN pri LZS



Posredovano:

- Klubom / društvom (člani Komisije ULN v letu 2024);
- MZI – SPLPŽNI;
- Arhiv (pisarna LZS / Komisija ULN), spletna objava (spletna stran in FB).