

Kočevje, 27.08.2020

Opr. št: 01-08/2020-1b

Društva in klubi ULN, lastniki ULN  
Obratovalci VPS

ZADEVA: **VARNOSTNO PRIPROČILO – povisane temperature v korelaciji gorivnega sistema**

Veza: *Delna odpoved motorja Rotax 912 na ULN motornem letalu v okolici Žalca*

V povezavi z izrednim dogodkom (zasilni pristanek) ULN motornega letala dne 31.07.2020 v okolici naselja Žalec kjer je prišlo med VFR navigacijskim letom do delne odpovedi motorja Rotax 912 ULS Vam v imenu Komisije ULN pri LZS podajam naslednje

**POPRAVEK DODATKA  
K  
VARNOSTNEMU PRIPOROČILO**

na podlagi dodatnih izračunov, ki jih je opravil Matic Može, mag. inž. str. (pilot jadralnega letala - SPL). V danem primeru izračuna izgube moči motorja zaradi odstopanja temperature od standardne je potrebno upoštevati enote, v katerih se podaja temperatura, in sicer je potrebno uporabiti **Kelvine (K)**. V prikazanem primeru je bila temperatura izražena v °C.

Na grafu je odčitana pričakovana moč motorja pri 5500 rpm na višini 1000 m (QNH) v primeru standardne atmosfere (ta znaša  $50 \text{ kW} \cong 67 \text{ HP}$ ), ki se nato dodatno korigira zaradi odstopanja temperature od standardnih pogojev. Posledično se pravilni izračun iz danega primera glasi:

$$P_{\text{akt.}} = P_{\text{stand.}} * (8,5 + 273 \text{ K}) / (25 + 273 \text{ K}) = 50 \text{ kW} * 0,944$$

$$\underline{P_{\text{akt.}} = 47,20 \text{ kW} = 63,30 \text{ HP}}$$


**Robert LATIN, mag. geod.**  
Predsednik Komisije ULN pri LZS



Posredovano:

- Klubom / društvom (člani Komisije ULN v letu 2020);
- MZI – SPLPŽNI (g Toni Stojčevski);
- Arhiv (pisarna LZS / Komisija ULN), spletna objava (spletna stran in FB).

Padec moči motorja Rotax 912 z višino v korelaciji odstopanja temperature od standardne:



$$P_{\text{akt.}} = P_{\text{stand.}} \frac{T_{\text{standard}}}{T_{\text{aktuell}}}$$

$$T [\text{K}] = t [\text{°C}] + 273$$

Figure .3: Performance graphs 912 A/F/UL